

トムラウシ山（新得町）

トムラウシ山に通じる林道（短縮登山道）

（ユートムラウシ林道・ユートムラウシ第二支線林道）

令和4年8月16日の豪雨による林道の洗堀・決壊が発生したため、緑雲橋より車両の通行は出来ませんでしたが、林道の修繕を実施し通行可となったことから9月9日（金曜日）より林道ゲートを開放しましたでお知らせします。