




位置図







6300
270
140
2600



口 座 名	津別事業区	索引 番号	1200	図面 番号	27
所 在	細走郡津別町	図面 名称	平面図	縮尺	1/100
建物番号	2151	面(建)	26.2	調製年月日	2045.7.7
建物名称	相模川沿道 不造エルカビル平家東豊和延布2	積(延)	26.0	調製者	官 職 農林技士
構 造	1111 屋根付一戸建て	氏 名	宮 崎 孝 雄		

市町村		津別町		撮影日	
					
説明	外観			説明	外観
					
説明	事務室(残置物は、発注者が事前撤去予定)			説明	事務室(残置物は、発注者が事前撤去予定)
					
説明	トイレ(残置物は、発注者が事前撤去予定)			説明	書庫(残置物は、発注者が事前撤去予定)

							
説明		廊下		説明		流し(残置物は、発注者が事前撤去予定)	
							
説明		休憩所(残置物は、発注者が事前撤去予定)		説明		休憩所(残置物は、発注者が事前撤去予定)	
							
説明		倉庫		説明		倉庫	

石綿分析結果報告書

件 名	旧相生森林事務所庁舎・宿舎アスベスト含有量調査業務				
試料採取日	2025年12月3日	試料受付日	2025年12月8日		
分析の方法	JIS A 1481-1:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法				
分析実施日	2025年12月8日	～	2025年12月11日		
分析責任者					
施設名称	旧相生森林事務所庁舎・宿舎				
検体 No.	採取場所/採取部位	試料名称 (建材名等)	石綿 有無	石綿 種類	推定 質量分率
-001	1F/外壁	塗装+モルタル	含有	クリソタイル	0.1-5%
-002	1F/屋根軒下	塗装+ケイカル板	含有	クリソタイル	0.1-5%
-003	1F/事務室天井	化粧石膏ボード	非含有	－	－
-004	1F/事務室壁	クロス+石膏ボード	非含有	－	－
-005	1F/トイレ床	ビニール+ 接着剤+ベニヤ	非含有	－	－
-006	1F/倉庫壁	塗装+モルタル	非含有	－	－