


仕 様 書

名 称	仕 様	数量	単位
特殊伐採		12	本
枝払い		12	本
玉切り		12	本
集積		12	本
直接費計			
仮設費	(宿泊、通勤費、安全標識等)	1	式
現場管理費		1	式
一般管理費		1	式
間接費計			
直接費間接費計			
消費税相当額		10	%
合計			

- 作業時は立入禁止とすること。
- 集積は伐倒地点から10m以内の目立たない箇所に集積をすること。
- 玉切は2m以内とする。



JR旭川駅

位置図
 上川中部森林管理署 363林班い林小班ほか
 旭川市神楽 外国樹種見本林
 縮尺 1 : 20,000

業務箇所

北海道森林管理局
旭川事務所
 上川中部森林管理署
旭川森林事務所
西神楽森林事務所
 (神居町、西神楽、志比内)

363

ル 甲
ワ 設
カ 賞し

8.5

草岡
△210.6

富沢

28.5

神楽岡

道道294号
東川
旭市
神楽
旭川







調査野帳

図面番号	収穫調査		樹種	生被	品質	直径	樹高	備考
	記号	番号						
①	白I	471	ストローブ	枯	込	50	22	記念館に傾斜
②	〃	472	チョウセンカラマツ	〃	〃	40	23	アパートに傾斜
③	〃	473	〃	〃	〃	36	21	〃
④	〃	474	その他L	〃	〃	16	15	〃
⑤	〃	475	チョウセンカラマツ	〃	〃	16	21	〃
⑥	〃	476	〃	〃	〃	40	23	枯損木
⑦	〃	477	その他L	生	〃	10	6	住宅に傾斜
⑧	〃	478	〃	〃	〃	10	7	〃
⑨	〃	479	モミ	枯	〃	44	24	枯損木
⑩	〃	483	セン	生	3	34	16	住宅に傾斜
⑪	白B	43	チョウセンカラマツ	枯	込	32	19	かかり木
⑫	〃	44	〃	〃	〃	28	20	〃

危険木調査位置図

上川中部森林管理署 外国樹種見本林

363林班い林小班

	見本林		三浦綾子記念館
	遊歩道		駐車場
	堤防		調査木

