


令和元年度 日高町における流木対策（治山事業）の実施状況【日高北部森林管理署】

日勝峠（68林班）・沙流川本流・セクシュナイ沢【位置図】



令和元年度 日高町における流木対策（治山事業）の実施状況【日勝峠（68林班沢）】

工事名：日勝峠（68林班沢）治山工事
場所：沙流郡日高町字千栄 日高北部森林管理署68林班
工期：平成31年3月15日～令和元年12月26日
主な工事内容：コンクリート床固工 1基（鋼製スリット）
 コンクリート谷止工 1基
受注者：株式会社 五十嵐工業
進捗：令和元年5月上旬に現場作業に着手。
 令和元年9月26日完成。
その他：



68林班沢の被災状況


68林班沢



1号床固工（鋼製スリット）：計画



2号谷止工：計画




完成（R元.9.26現在）




令和元年度 日高町における流木対策（治山事業）の実施状況【沙流川本流】

工事名： 沙流川本流治山工事
場所： 沙流郡日高町字千栄 日高北部森林管理署58・80林班
工期： 令和元年 5月14日 ~ 令和2年 3月 6日
主な工事内容： コンクリート谷止工 1基（鋼製スリット）
受注者： 株式会社 五十嵐工業
進捗： 令和元年 6月中旬に現場作業に着手。
 令和元年12月4日完成。
その他：



令和元年度 日高町における流木対策（治山事業）の実施状況【セクシュナイ沢】

工事名：セクシュナイ沢治山工事
場所：沙流郡日高町字千栄 日高北部森林管理署39・40林班
工期：令和元年 9月 6日 ～ 令和2年 3月19日
主な工事内容：コンクリート谷止工 1基
 副ダム 1基
受注者：登建設工業株式会社
進捗：令和元年 9月 5日付け契約締結。
 令和 2年 3月19日完成。
その他：



令和元年度 平取町における流木対策（治山事業）の実施状況【日高北部森林管理署】

モイワ沢【位置図】



令和元年度 平取町における流木対策（治山事業）の実施状況【モイワ沢】

工事名：モイワ沢治山工事
場所：沙流郡平取町字旭 日高北部森林管理署1232林班
工期：令和元年 5月14日 ~ 令和2年1月24日
主な工事内容：既設コンクリート床固工改修 1基
 コンクリート床固工 1基（鋼製スリット）
受注者：株式会社 五十嵐工業
進捗：平成31年 6月上旬に現場作業に着手。
 10月10日に完成。
その他：

