

物件番号1 スズキ エスクード (いわき300に296) 現況写真

車体外観
正面



後面



左面



右面



付属品
ナビ



ETC



ドライブレコーダー



発煙筒(有効年月:2028. 9)



タイヤホイール4本付属(スタッドレスタイヤ装着)



注意点

- ・下記損傷個所以外に、細かい傷・凹み等の損傷有り。
- ・バッテリー不良によりエンジン点火できない。
- ・各種一般的な消耗品(エンジンオイル等)交換必要性有り
- ・フロントスタビライザリンク左右交換必要
- ・左フロントブレーキキャリパASSY用交換必要

比較的損傷が大きい箇所

