

物件写真

令和7年3月に車検、自賠責期限切れ。令和7年7月現在エンジン始動を確認済み。

車体正面



車体後面（マフラーに錆あり）



車体右側面



車体左側面



運転席



助手席



\*写真では写りきらない傷などがあります。

佐渡島での使用により、ボディ、足回りなど塩害を受けている場合があります。

主に林道で使用しています。足回り、ボディ下部などは未確認。

後部座席



トランクルーム



運転席周り



カーナビ（前方向）（動作確認済み）



ドライブレコーダー（動作未確認）



エンジンルーム



\*カーナビゲーション Panasonic CN-MP2501D  
ドライブレコーダー Panasonic CA-XDR72GD SDカードなどは付属しません。

走行距離 89, 933 km



ノーマルタイヤ (4本)



ノーマルタイヤ状況 1



ノーマルタイヤ状況 2



ノーマルタイヤ状況 3



ノーマルタイヤ状況 4



\* 燃料は燃料タンク内に1/3程度残っています。

現在スタッドレスタイヤ装着。

ノールイヤはタイヤ本体に擦り傷、ホイールカバーに破損 (割れ) が見られます。

引渡し時、ノーマルタイヤはトランクへ積み込みます。

右後輪フェンダー（凹みあり）



左後輪フェンダー（塗装剥げあり）



左前側バンパー（ボディとのずれあり）



左ミラーカバー（錆等あり）



官署名ロゴ（2か所：運転席と助手席のドア）



\* 落札後は官署名およびロゴは速やかに削除してください。

（削除等に係る費用は買受人負担とします。）

簡易的な洗車、室内清掃済みですが、泥の付着や枯葉、ごみなどはあります。引渡し時は現状のままとなります。