



前方




後方



左側面



右側面



車内 (運転席)



車内 (後部座席)



走行距離 97,011 km



荷室 及び  
ノーマルタイヤ4本 (使用済、ホイール付き)

	
<p>右フロントバンパー 浮きあり</p>	<p>右リアドア付近 へこみ・キズあり</p>
	
<p>左フロントドア へこみ・キズあり</p>	<p>左リアドア へこみ・キズあり</p>
	
<p>ルーフ サビあり</p>	<p>荷室 ペンキ跡あり</p>