



令和 8 年度

|                                      |                       |        |        |        |         |       |                     |       |         |
|--------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------|-------|---------------------|-------|---------|
| 施工地                                  | 山梨県南アルプス市芦安芦倉 山梨県有林地内 |        |        |        |         |       |                     |       |         |
| 業務名                                  | 野呂川地区(ミヨシ崩)山腹工調査・設計業務 |        |        |        |         |       |                     |       |         |
| 工 種                                  | —                     | 数 量    | —      | 山腹安定面積 | ha<br>— | 貯砂量   | m <sup>3</sup><br>— | 現溪床勾配 | %<br>—  |
| 集水面積                                 | ha<br>—               | 崩壊地の方位 | —      | 山腹平均傾斜 | —       | 海拔高   | m<br>—              | 計画勾配  | %<br>—  |
| 地 質                                  | —                     | 有林地    | %<br>— | 無林地    | %<br>—  | 年間降水量 | mm<br>—             | 最大日雨量 | mm<br>— |
| 関 東 森 林 管 理 局      山 梨 森 林 管 理 事 務 所 |                       |        |        |        |         |       |                     |       |         |

| 図 面 目 録 |       |     |
|---------|-------|-----|
| 番 号     | 図 面 名 | 葉 枚 |
| 1       | 位置図   | 1   |
| 2       | 平面図   | 1   |
|         |       |     |
|         |       |     |
|         |       |     |
|         |       |     |
|         |       |     |
|         |       |     |
|         |       |     |
|         |       |     |
| 計       |       | 2   |





|       |                       |     |        |
|-------|-----------------------|-----|--------|
| 年 度   | 令和 8 年度               |     |        |
| 図 面 名 | 平面図                   |     |        |
| 施 工 地 | 山梨県南アルプス市芦安芦倉山梨県有林地内  |     |        |
| 業 務 名 | 野呂川地区(ミヨシ崩)山腹工調査・設計業務 |     |        |
| 図面番号  | 2                     | 縮 尺 | 1/5000 |