

新潟県中越大震災の復旧対策(民有林直轄地すべり防止事業)見学会行程表

日 時：令和7年10月20日(月)
主 催：中越森林管理署、上越森林管理署

○【令和7年10月20日(月)】

集合(長岡市越路支所)	移動 0:20 9.3km	①貫(つなぎ)地区	移動 0:15 7.0km	②山古志支所・おらたる・昼食	移動 0:10 5.6km	③檜木(ならのき)地区	移動 0:10 3.2km	④木籠(こごも)集落	移動 0:20 10.0km
9:50着	10:30発	10:50着	11:10発	11:25着	12:40発	12:50着	13:10発	13:20着	13:35発
受付(9:50~10:15) 開会挨拶等(10:15~10:30)		濁沢トンネル		おらたる見学 (プロジェクションマッピング 等) 昼食は各自持参		施工地遠望と旧檜ノ木集落 (高野ファーム)		河道閉塞により集落が水没	

⑤呼坂(よびさか)地区		移動 0:10 3.3km	⑥浦ノ山(うらのやま)地区		移動 0:05 1.0km	⑦妙見(みょうけん)県道		移動 0:20 9.6km	到着(長岡市越路支所)	
13:55着	14:15発		14:25着	14:45発		14:50着	15:10発		15:30着	15:45発
小栗山闘牛場・駐車場 (みまもり岩)			上越新幹線、養鯉池			レスキュー隊による救出現場 (車窓から) →妙見防災センター (妙見記念館)2Fにて説明			解散	

【緊急連絡先】

上越森林管理署:025-524-2180
次長(堀内):090-4962-2018

【携行品】


- ・現場用靴
- ・帽子または安全ヘルメット
- ・筆記用具

新潟県中越大震災の復旧対策（民有林直轄地すべり防止事業）見学会

集合：長岡市越路支所駐車場 9：50

解散：長岡市越路支所駐車場15：30

※昼食は各自持参願います。



長岡市越路支所：新潟県長岡市浦715

TEL0258-92-3111

見学箇所 of 被害概要 (1 / 3)

① 貫（つなぎ）地区【県道への土砂流出】

長岡市濁沢町貫地区では斜面崩壊と小規模地すべりが発生し、土砂は県道柏崎高浜堀之内線に達しました。さらに、地震後の融雪期に発生した全層なだれにより斜面崩壊が拡大し、土砂が再び県道まで流出しました。



③ 檜ノ木（ならのき）地区【県道の崩落、水田の被災】

旧山古志村南平檜ノ木地区では2.09haの斜面崩壊が発生し、崩壊斜面中腹を横断する県道（南平－小平尾線）が崩落しました。また、流出した土砂は、約1 km下流の芋川に達し、周辺の水田が被災しました。



見学箇所 of 被害概要 (2 / 3)


④ 木箆（こごも）集落【河道閉塞による集落水没】

旧山古志村木箆集落では、多くの地滑りや斜面崩壊が発生しました。土砂が芋川を堰き止め、河道閉塞が発生したことにより、木箆集落、檜ノ木集落が水没しました。



⑤ 呼坂（よびさか）地区【県道への土砂流出】



呼坂地区で発生した地すべりは、上部の市道付近では小規模であったものの、下部では斜面長**270m**に及ぶ大崩壊が発生し、地すべり末端にあった県道（千足－呼坂線）が被災しました。



見学箇所への被害概要（3 / 3）

⑥ 浦ノ山地区【農地、養鯉池への土砂流出、新幹線施設への被害の恐れ】

浦ノ山地区で発生した斜面崩壊では、農地、養鯉池に土砂が流出したほか、新幹線施設への被害が懸念されました。



⑦ 妙見（みょうけん）県道【県道への土砂流出、人的災害】

妙見町において発生した大規模土砂崩落に県道小千谷長岡線上で3台の車両が巻き込まれました。10月26日に土砂の中から母子3名が乗った車両が発見され、東京消防庁ハイパーレスキュー隊等が救出活動を開始、27日に皆川優太ちゃん（当時2才）が救出されました。

