



通行に支障となる障害物を除去しました



危険木があったので、
危険木テープで標示をしました