

(令和7年4月30日現在)

令和6年能登半島地震・奥能登豪雨 応急対策工事進捗状況




林野庁 近畿中国森林管理局 石川森林管理署
奥能登地区山地災害復旧対策室

写真:約40ha超の大規模崩壊地(輪島市町野町寺山大久保)


災害復旧事業(応急対策)箇所位置図



林野庁 近畿中国森林管理局 石川森林管理署
奥能登地区山地災害復旧対策室




①_災害復旧事業進捗状況 (鳳至1号地 応急対策)



②_災害復旧事業進捗状況（鳳至2号地 応急対策）







③_災害復旧事業進捗状況 (興徳寺1号地 応急対策)






④_災害復旧事業進捗状況 (興徳寺 ホ-4 応急対策)






⑤_災害復旧事業進捗状況（大久保 応急対策）



⑥_災害復旧事業進捗状況（大谷 地ホー1 応急対策）



⑦_災害復旧事業進捗状況 (大谷 ホー3 応急対策)



⑧_災害復旧事業進捗状況 (大谷 ホー5 応急対策)



⑨_災害復旧事業進捗状況（南方 応急対策）

