

五條市：堂平工区

○概要

場所：五條市大塔町堂平

地すべり兆候面積：3.00ha
 主要工種：アンカー工、排水ボーリング、
 ロープネット伏工

工期：令和 2年10月20日から
 令和 3年 7月20日完成




概要

道路等に地すべりの兆候が見られるため、アンカー工及び排水ボーリング工により、地すべり土塊の安定化を図ります。
 また、山腹内に不安定な岩塊があるため、ロープネット伏工を施工し、落石を防止します。

○位置



○復旧状況



堂平工区全体(令和3年8月)

令和4年3月現在

五條市：赤谷工区

○概要

場所：五條市大塔町清水
 崩壊地面積：24.86ha
 主要工種：カゴ枠筋工、土留工

工期：令和3年8月3日から
 令和4年3月11日完成

概要

山腹崩壊の拡大及び土砂流出を防ぐため、谷止工により溪岸侵食を抑え、山腹工により斜面の安定を図ります。

○位置



○復旧状況



R3 施工箇所



施工箇所付近(R4.3月)



凡 例	
■	既設
■	R3施工箇所
■	次年度以降計画

天川村：坪内工区

○概要

場所：天川村坪内

崩壊地面積：3.65ha

主要工種：床固工、護岸工、山腹工
排土工

工期：令和3年3月27日から
令和4年1月27日完成

概要

山腹崩壊地の下部に堆積している不安定な土砂を床固工で安定させます。また、崩壊地上部に山腹工を行って斜面を安定させ、森林を復旧します。

○位置



○復旧状況

凡 例	
	既設
	R3施工箇所
	次年度以降計画



谷止工(R2年度完成)付近(R3.6月)

施工箇所付近(R4.1月)

野迫川村：檜股工区

○概要

場所：野迫川村檜股

崩壊地面積：1.56ha

主要工種：谷止工、流路工、山腹工

工期：令和3年3月27日から
令和3年11月30日完成

概要

山腹崩壊によって不安定な土砂が堆積していることから、土留工により斜面を安定させます。また、谷止工と流路工により溪流の安定を図ります。

平成28年の完成後、平成29年の台風により山腹工が被災しました。


このため、一部工法の見直しを行ったうえで、再度山腹工により斜面の安定を図ります。

○位置



○復旧状況

凡 例	
	既設
	R3施工箇所
	次年度以降計画



天川村：析尾工区

○概要

場所：天川村析尾

崩壊地面積： 2.66ha

主要工種：山腹工（航空実播工）

工期：令和 3年10月 2日から
令和 4年 1月27日完成

概要

山腹崩壊の拡大及び土砂流出を防ぐため、山腹工により斜面の安定を図ります。

○位置



○復旧状況



H26年度施工 第2号コンクリート谷止工



凡 例	
	既設
	R3施工箇所
	次年度以降計画



R3 航空実播工(下流側)



令和4年3月現在



R3 航空実播工(上流側)



航空実播工(R3.11月)