

五條市：堂平地区

○概要

場所：五條市大塔町堂平

地すべり兆候面積：3.00ha

主要工種：アンカー工、排水ボーリング

工期：平成29年 8月18日から
平成30年 4月27日まで

概要


道路等に地すべりの兆候が見られるため、アンカー工及び排水ボーリング工により、地すべり土塊の安定化を図ります。

○位置



○復旧状況

凡 例	
	既設
	H29予定箇所
	次年度以降計画



H29施工箇所

飛養曾集落

堂平集落



アンカー工 完成状況



アンカー工 完成状況



アンカー工 施工状況



アンカー工 完成状況

五條市：赤谷地区

○概要

場所：五條市大塔町清水
 崩壊地面積：24.86ha
 主要工種：山腹工（航空実播工）
 土留工
 工期：平成29年 7月11日から
 平成30年 3月16日まで
完成

概要

山腹崩壊の拡大及び土砂流出を防ぐため、山腹工により斜面を固定し、早期の地盤の安定を図ります。

○位置



○復旧状況



第1号土留工 完成状況



第2号土留工 完成状況



第1号谷止工 完成状況



H29施工箇所

凡 例	
	既設
	H29予定箇所
	次年度以降計画

天川村：坪内地区

○概要

場所：天川村坪内

崩壊地面積：3.65ha

主要工種：床固工、護岸工、山腹工
排土工

工期：平成29年 8月18日から
平成30年 3月16日まで
完成


概要

山腹崩壊地の下部に堆積している不安定な土砂を床固工で安定させます。また、崩壊地上部に山腹工を行って斜面を安定させ、森林を復旧します。

○位置



○復旧状況



凡 例	
	既設
	H29予定箇所
	次年度以降計画



木製ブロック土留工・法砕工
完成状況



法砕工・筋工 完成状況



第1号床固工 完成状況