

令和7年7月現在

山崎谷工区（2号地）

○概要

場所：十津川村山崎

崩壊地面積：2.45ha

主要工種：山腹工

工期：令和7年 6月27日から
令和8年 3月 6日まで

概要


山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積していることから、護岸工と山腹工により山腹の土砂を安定させ、森林に復旧させる工事を行います。

○位置



○復旧状況



凡 例	
	既設
	R 7 施工箇所
	次年度以降計画