

長殿(テラ谷)工区

○概要

場所：十津川村長殿

崩壞地面積：2.75ha

主要工種：谷止工、山腹工

工期：令和 7年 6月 19日から
令和 8年 3月 6日まで


概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により溪床・溪岸を安定させ、山腹工により斜面の安定を図ります。

○位置



○復旧状況



凡 例	
	既設
	R 7施工箇所
	次年度以降計画