

野尻工区

○概要

場所：十津川村野尻

崩壊地面積：20.44ha

主要工種：谷止工、山腹工

工期：令和 7年 4月24日から
令和 8年 3月 6日まで

概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により溪床を安定させ、上部の山腹工を施工して斜面全体の安定を図ります。

○位置



十津川村

○復旧状況




風屋ダム

令和7年10月現在

凡	例
■	既設
■	R7施工箇所
■	次年度以降計画



施工箇所付近（R7.10月）



R7施工 土留工