

今西工区

令和8年7月現在

○概要

場所：十津川村今西

崩壊地面積：12.5ha


主要工種：谷止工、山腹工

工期：令和7年10月18日から
令和8年8月31日まで

概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により溪床を安定させて土砂の流出の抑止・調整を図ります。

○復旧状況



凡 例	
	既設
	R7施工箇所
	次年度以降計画



○位置

