

山崎谷工区（2号地）

〇概要

場所：十津川村山崎

崩壊地面積：2.45ha

主要工種：山腹工

工期：令和 8年 4月28日から
令和 9年 3月 5日まで

概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積していることから、谷止工・護岸工により溪床・溪岸を安定させ、山腹工により山腹の土砂を安定させ、森林に復旧させる工事を行います。


〇位置



〇復旧状況



山腹崩壊の状況




現場吹付法枠工（近景）



施工箇所付近（R8.7月）

令和8年7月現在

凡 例	
	既設
	R8施工箇所
	次年度以降計画