

濁谷工区

概要

場所：十津川村宇宮原

崩壊地面積：16.5ha
主要工種：谷止工、山腹工


工期：令和 8年 6月12日から
令和 9年 3月 5日まで

概要
山腹崩壊地の下部に堆積している不安定な土砂を谷止工で安定させます。また、崩壊地上部に山腹工を行って斜面を安定させ、森林を復旧します。

位置



復旧状況



令和8年7月現在

凡 例	
	既設
	R 8 施工箇所
	次年度以降計画

施工箇所付近 (R8.7月)