平成23年 紀伊半島大水害　林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局　奈良森林管理事務所）

今西工区

令和８年10月現在

凡　　例	
	既設
	Ｒ７施工箇所
	次年度以降計画

○概要

場所：十津川村今西

崩壊地面積：１２.５ｈａ
主要工種：谷止工、山腹工

工期：令和　７年１０月１８日から
　　令和　８年１０月３０日まで

概要
　山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により渓床を安定させて土砂の流出の抑止・調整を図ります。

○位置



○復旧状況





