平成23年 紀伊半島大水害　林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局　奈良森林管理事務所）

山崎谷工区（２号地）

令和８年10月現在

○概要

場所：十津川村山崎

崩壊地面積：２．４５ｈａ
主要工種： 山腹工


工期：令和　８年　４月２８日から
　　令和　９年　３月　５日まで

概要
　山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積していることから、谷止工・護岸工により渓床・渓岸を安定させ、山腹工により山腹の土砂を安定させ、森林に復旧させる工事を行います。

○位置



○復旧状況



凡　　例	
	既設
	Ｒ８施工箇所
	次年度以降計画





