

平成25年9月に発生した台風18号の影響による山地災害からの復旧状況

(参考: 箇所別)

林 野 庁
近畿中国森林管理局
滋賀森林管理署

～ 平成25年9月に発生した台風18号の影響による山地災害からの復旧について ～【関寺国有林】

◆ 位置図



◆事業内容

- 平成26年度：谷止工 3基
山腹工 1箇所 (0.02ha)
- 平成27年度：谷止工 1基
山腹工 1箇所 (0.04ha)

◆ 復旧状況



～ 平成25年9月に発生した台風18号の影響による山地災害からの復旧について ～【大谷国有林】

◆ 位置図



◆事業内容

○平成26年度：山腹工 1箇所 (0.09ha)

○平成27年度：山腹工 1箇所 (0.03ha)

◆ 復旧状況




～ 平成25年9月に発生した台風18号の影響による山地災害からの復旧について ～【追分国有林】

◆ 位置図



◆ 復旧状況



事業実施前



事業実施前



◆ 事業内容

- 平成26年度 : 谷止工 1基
流路工 96.5m
山腹工 3箇所 (0.23ha)
- 平成29年度 : 山腹工 1箇所 (0.10ha)
- 平成30年度 : 山腹工 1箇所 (0.10ha)

～ 平成25年9月に発生した台風18号の影響による山地災害からの復旧について ～【木ノ下谷国有林】

◆ 位置図



◆ 復旧状況



◆事業内容

○平成26年度：谷止工 1基

事業実施前





事業完了後

～ 平成25年9月に発生した台風18号の影響による山地災害からの復旧について ～【一丈野国有林】

◆ 位置 図



◆ 復 旧 状 況



事業実施前



事業実施前



事業完了後



事業完了後

◆事業内容

○平成29年度：谷止工 2基

～ 平成25年9月に発生した台風18号の影響による山地災害からの復旧について ～【六個山国有林】

◆ 位置図



◆事業内容

○平成26年度：谷止工 2基

◆ 復旧状況





～ 平成25年9月に発生した台風18号の影響による山地災害からの復旧について ～【貝掛国有林】

◆ 位置図



◆ 復旧状況



◆ 事業内容

○平成26年度：谷止工 1基

○平成30年度：谷止工 1基

～ 平成25年9月に発生した台風18号の影響による山地災害からの復旧について ～【奥島山国有林】

◆ 位置図



◆ 復旧状況



◆ 事業内容

- 平成26年度 : 谷止工 2基
山腹工 1箇所 (0.25ha)
- 平成27年度 : 谷止工 1基
山腹工 3箇所 (0.39ha)
- 平成30年度 : 山腹工 1箇所 (0.23ha)

～ 平成25年9月に発生した台風18号の影響による山地災害からの復旧について ～【三上山国有林】

◆ 位置 図




◆事業内容

○平成26年度：山腹工 3箇所 (0.22ha)

○平成28年度：山腹工 1箇所 (0.02ha)

◆ 復 旧 状 況



～ 平成25年9月に発生した台風18号の影響による山地災害からの復旧について ～【竜王山国有林】

◆ 位置図



◆事業内容

○平成30年度：谷止工 1基
山腹工 1箇所 (0.14ha)

◆ 復旧状況



事業実施前



既設溪間工へ不安定に堆積している
土砂、流木等の撤去整理

～ 平成25年9月に発生した台風18号の影響による山地災害からの復旧について ～【馬ヶ瀬山国有林】

◆ 位置図



◆ 復旧状況

事業実施前



事業完了後

◆ 事業内容

○平成28年度：山腹工 1箇所 (0.09ha)

