



年 度	令和 年度	
図 面 名	位 置 図	
施 行 地	鹿児島県 大島郡 宇検村 小勝地内 小勝国有林 229林班 へ1小班	
工 事 名	小 勝 治 山 工 事	
図 面 番 号	8 葉 中 1 号	縮 尺 1:50,000
設 計 者	株式会社 森林総合技術 コンサルタント	製図者 安井 照査者 倉本
九州森林管理局	鹿児島森林管理署	設 計 年 月 令和7年 9月



全景 空撮 DJI\_0672



全景(下流の状況) 空撮 DJI\_0679



山腹の状況(測点No.10 付近) 土留計画箇所 画像 R0011620



山腹の状況(測点No.11 付近) 画像 R0011621



不安定土砂の状況(測点No.11 左岸付近) 画像 R0011621



山腹の状況(測点No.12 付近) 土留計画箇所 画像 R0011623



山腹の状況(測点No.12 から下流付近) 画像 R0011628



山腹の状況(測点No.13 付近) 画像 R0011622



山腹の状況(測点No.14 付近)

画像 R0011624



山腹の状況(測点No.15 付近)

画像 R0011629