

現況データ入力表（１）		高低差	境界点(測系毎)の最高標高	354 m
			境界点(測系毎)の最低標高	115 m
森林管理(支)署	宮崎南部森林管理署	伐開距離	測系毎の伐開区分延長	1.50km
調査員官職氏名	農林水産技官 友栗 誠	連絡車 運行距離	管理局～管理署まで	210.00km
国有林名	長山国有林 外		管理署～滞在地まで	26.90km
林小班名	2065の林小班 外		滞在地～下車地まで	13.40km
所在地	宮崎県 串間市 大字崎田	徒歩距離	下車地点～現場まで	0.60km
調査期間	自：令和8年8月5日	通勤時間	滞在地～現場	約0h45m
	至：令和8年8月25日	平均勾配	平均傾斜度	3.3度
植生	a：草木や灌木があるが、総じて見通しの良い境界で、伐開区間20%未満の境界			
歩掛・班構成加算率	一部外業の標準歩掛りへの加算率＝10%		作業班の構成への加算率＝20%	
補正量への加算	伐開区分による補正量への加算＝0.4		地形区分補正量への加算＝0.4	
備考				

測点番号	境界点	測量点	測量成果		標識状況			標識種類・処理				宿泊	要検測		境界測量
			方向角 (方位角)	水平距離	標識	状況	補点	完全	補修	増改	無標		TS	コンパス	
計	154	152		4088.05	130	130	21	41	21	92	0	154	154	0	0

長山国有林、黒仁田国有林（2065林班～2067林班）

393(180)	1	1	346.03	23.21	4	4		1				1	1		
179	1	1	26.11	38.88	5	4		1				1	1		
178	1	1	328.44	46.66	2	4		1				1	1		
177	1	1	2.02	36.34	1	4				1		1	1		
176	1	1	36.24	24.97	5	4		1				1	1		
175	1	1	36.42	59.27	4	4		1				1	1		
175木1	1	1					1			1		1	1		
174	1	1	11.32	47.69	2	4		1				1	1		
173	1	1	339.34	59.86	5	4		1				1	1		
173木1	1	1								4		1	1		
172	1	1	48.44	58.42	5	4		1				1	1		
172木1	1	1					1			4		1	1		
171	1	1	59.26	32.30	4	4		1				1	1		
170	1	1	60.57	58.54	4	4		1				1	1		
170木1	1	1					1			1		1	1		
168	1	1	57.22	30.05	5	4		1				1	1		
168	1	1	57.22	30.05	5	4		1				1	1		
167	1	1	39.00	52.34	5	4		1				1	1		
167木1	1	1					1			4		1	1		
166	1	1	68.59	23.98	2	4		1				1	1		
165	1	1	61.43	50.33	5	4		1				1	1		
165木1	1	1					1			4		1	1		
164	1	1	59.46	71.63	2	4		1				1	1		
164木	1	1					1			1		1	1		
163	1	1	311.33	54.04	2	4		1				1	1		
163木1	1	1					1			1		1	1		
162	1	1	323.44	44.29	5	4				1		1	1		
161	1	1	16.58	26.75	5	4				1		1	1		

測点番号	境界点	測量点	測量成果		標識状況			標識種類・処理				宿泊	要検測		境界測量
			方向角 (方位角)	水 平 距 離	標 識	状 況	補 点	完 全	補 修	増 改	無 標		T S	コ ン パ ス	
160(489)	1	1	7.43	54.10	4	4		1				1	1		
160木1	1	1					1			4		1	1		
159	1	1	356.13	40.49	4	4		1				1	1		
158	1	1	16.50	47.10	4	4		1				1	1		
157	1	1	92.15	47.92	2	4		1				1	1		
156	1	1	58.49	18.17	2	4		1				1	1		
155	1	1	67.33	10.71	14	14				1		1	1		
154	1	1	90.08	35.45	14	14				4		1	1		
153	1	1	85.35	54.34	14	14				4		1	1		
153木1	1	1					1			1		1	1		
152	1	1	65.35	19.96	2	4		1				1	1		
151(82)	1							1				1	1		
黒仁田国有林、都井国有林(2068林班～2074林班)															
148	1	1	116.04	19.16m	2	4		1				1	1		
147	1	1	97.09	51.24m	2	4		1				1	1		
146木1	1	1					1			1		1	1		
146	1	1	91.29	15.57m	14	14				1		1	1		
145	1	1	91.04	8.00m	14	14				4		1	1		
144	1	1	126.00	42.43m	14	14				4		1	1		
143	1	1	135.02	27.00m	14	14				4		1	1		
142	1	1	151.40	7.50m	2	4		1				1	1		
141	1	1	103.19	61.30m	2	4		1				1	1		
141木1	1	1					1			1		1	1		
140	1	1	69.34	23.71m	2	4		1				1	1		
139	1	1	87.07	40.28m	14	14				1		1	1		
138	1	1	89.17	21.14m	6	4		1				1	1		
137	1	1	62.15	34.68m	14	14				4		1	1		
136	1	1	22.59	28.53m	2	4				4		1	1		
135	1	1	28.35	56.19m	2	4		1				1	1		
135木1	1	1					1			4		1	1		
134	1	1	31.48	50.32m	14	14				4		1	1		
134木1	1	1					1			1		1	1		
133	1	1	36.01	41.13m	2	4				1		1	1		
132	1	1	48.24	25.66m	2	4		1				1	1		
131	1	1	78.09	39.86m	14	14				1		1	1		
130	1	1	63.38	30.93m	14	14				1		1	1		
129	1	1	93.20	18.69m	14	14				4		1	1		
128	1	1	66.09	20.01m	14	14				4		1	1		
127	1	1	59.49	29.05m	2	4		1				1	1		
126	1	1	17.02	15.27m	14	14				4		1	1		
125	1	1	22.02	17.27m	14	14				4		1	1		
124	1	1	37.11	39.04m	14	14				1		1	1		
123	1	1	91.11	50.44m	2	4		1				1	1		
123木1	1	1					1			1		1	1		

測点番号	境界点	測量点	測量成果		標識状況			標識種類・処理				宿泊	要検測		境界測量
			方向角 (方位角)	水 平 距 離	標 識	状 況	補 点	完 全	補 修	増 改	無 標		T S	コ ン パ ス	
122	1	1	100.09	37.77m	14	14				1		1	1		
121	1	1	102.52	26.98m	14	14				1		1	1		
120	1	1	73.18	29.75m	14	14				4		1	1		
119	1	1	61.54	56.94m	2	4			1			1	1		
119木1	1	1					1			4		1	1		
118	1	1	102.31	47.33m	2	4			1			1	1		
117	1	1	85.43	40.38m	14	14				4		1	1		
116	1	1	200.33	119.00m	2	4		1				1	1		
116木1	1	1					1			1		1	1		
116木2	1	1					1			1		1	1		
4	1	1	160.12	41.44m	1	4				1		1	1		
3	1	1	215.2	50.54m	1	4			1			1	1		
3木1	1	1					1			4		1	1		
2	1	1	217.3	54.93m	14	14				4		1	1		
2木1	1	1					1			4		1	1		
1(22)	1	1	188.25	16.99m	1	8			1			1	1		
21	1	1	196.5	32.95m	14	14				4		1	1		
20	1	1	196.03	22.24m	1	8			1			1	1		
19	1	1	197.22	15.33m	14	14				1		1	1		
18	1	1	196.06	21.69m	2	4			1			1	1		
17	1	1	196.12	49.76m	14	14				1		1	1		
16	1	1	187.56	9.13m	1	8			1			1	1		
15	1	1	179.14	36.77m	14	14				4		1	1		
14	1	1	177.18	19.52m	14	14				4		1	1		
13	1	1	175.32	33.80m	1	4			1			1	1		
12	1	1	198.5	29.33m	14	14				4		1	1		
11	1	1	192.34	62.80m	2	4		1				1	1		
11木1	1	1					1			1		1	1		
10	1	1	216.55	12.00m	1	4			1			1	1		
9	1	1	161.17	28.58m	1	4			1			1	1		
8	1	1	143.48	37.11m	2	4			1			1	1		
7	1	1	144.06	25.29m	14	14				4		1	1		
6	1	1	139.33	39.27m	2	4		1				1	1		
5	1	1	192.59	7.58m	1	8				4		1	1		
4	1	1	160.22	22.48m	2	4			1			1	1		
3	1	1	174.2	15.42m	14	14				4		1	1		
2	1	1	183.17	9.57m	1	4			1			1	1		
1(38)	1	1	164.59	17.21m	12	4			1			1	1		
39	1	1	165.34	23.06m	14	14				1		1	1		
40	1	1	169.02	16.90m	14	14				1		1	1		
41	1	1	180.46	12.88m	1	4			1			1	1		
8	1	1	168.55	27.33m	14	14				4		1	1		
7	1	1	142.36	43.46m	14	14				4		1	1		
40	1	1	153.09	50.92m	14	14				4		1	1		

測点番号	境界点	測量点	測量成果		標識状況			標識種類・処理				宿泊	要検測		境界測量
			方向角 (方位角)	水 平 距 離	標 識	状 況	補 点	完 全	補 修	増 改	無 標		T S	コンパス	
40木1	1	1					1			4		1	1		
41	1	1	134.45	28.80m	14	14				4		1	1		
42	1	1	148.2	26.39m	14	14				1		1	1		
43	1	1	95.26	9.04m	14	14				1		1	1		
1	1	1	114.1	7.14m	14	14				1		1	1		
164	1	1	51.36	24.98m	2	7				1		1	1		
165	1	1	51.51	26.04m	2	4			1			1	1		
166	1	1	29.18	14.43m	14	14				4		1	1		
167	1	1	49.2	10.07m	14	14				4		1	1		
168	1	1	75.14	21.94m	14	14				4		1	1		
169	1	1	117.31	15.31m	14	14				4		1	1		
170	1	1	46.03	28.81m	14	14				4		1	1		
171	1	1	48.16	9.43m	14	14				1		1	1		
172	1	1	84.51	24.41m	14	14				1		1	1		
173	1	1	111.09	10.45m	14	14				1		1	1		
174	1	1	90.38	23.63m	14	14				1		1	1		
175	1	1	76.36	15.14m	2	4			1			1	1		
176	1	1	43.16	16.62m	2	4			1			1	1		
177	1	1	85.54	16.23m	14	14				4		1	1		
178	1	1	93.33	16.80m	14	14				4		1	1		
179	1	1	46.04	26.65m	14	14				4		1	1		
180	1	1	35.11	49.27m	14	14				4		1	1		
181	1	1	40.3	35.53m	14	14				4		1	1		
182	1	1	38.17	39.85m	14	14				1		1	1		
183	1	1	70.07	30.56m	14	14				1		1	1		
184	1	1	114.07	10.29m	14	14				1		1	1		
185	1	1	113.33	16.40m	14	14				1		1	1		
186	1	1	141.23	18.17m	2	4				1		1	1		
187	1	1	121.56	9.65m	2	4		1				1	1		
188	1	1	123.36	14.37m	2	4			1			1	1		
189	1	1	122.12	22.25m	14	14				1		1	1		
190	1							1				1	1		
都井国有林(2074林班 9号孕在地)															
9孕1	1	1	85.13	34.67	2	4		1				1	1		
2	1	1	343.26	29.48	2	4			1			1	1		
3	1	1	326.52	33.42	2	4			1			1	1		
4	1	1	326.36	25.49	14	14				4		1	1		
5	1	1	204.56	27.12	2	4		1				1	1		
6	1	1	185.09	28.52	14	14				4		1	1		
7	1	1	143.41	34.03	14	14				4		1	1		

現況データ集計表（１）

森林管理署	国有林名 /林 班 名	入 現 力 況 表 デ 番 1 号 タ	境 界 点	測 量 点	標 識 状 況		標 識 処 理				境界検測 点数		境 界 測 量 点 数	標 識 処 理 方 法						標 識 埋 設 本 数 集 計 (測 量 器 材 別)			
					現 標 識 数	補 点 設 置 数	完 全	補 修	増 改	無 標	T S	コ ン パ ス		補 修	増 設 ・ 改 設					計	測 量 機 材	標 識 種 類	境 界 検 測
		コ ン ク リ ー ト 標	金 属 鋳	天 然 岩 石 標									合 成 樹 脂 標		計								
		計	154	152	130	21	41	21	92		154			21	43			49	113	T S	補修	21	
宮崎南部森林管 理署	長山国有林 2065の林 小班 外	1	154	152	130	21	41	21	92		154			21	43			49	113		コンクリート標 重量15kg以上 長さ75cm未満	43	
																					金属鋳		
																					天然岩石標		
																					合成樹脂	49	
																				コ ン パ ス	補修		
																			コンクリート標 重量15kg以上 長さ75cm未満				
																			金属鋳				
																			天然岩石標				
																			合成樹脂				
注）調査箇所が複数箇所の場合、加重計算したデータ「現況データ集計表（3）」を使用する。																				計		113	

現況データ集計表（２）

[illegible]

現況データ集計表（３）

[illegible]

[illegible]

◎現地標識種類コード及び状況コード

	標識状況			完全
	標識	状況	補点	
15	150	150	11	

18	2	6		
14	14	14		
13	14	14		
10	2	6		
19	14	14		
14	2	6		
11	2	6		
14	14	14		
	1	4		

標識種類コード番号		×
石標	1	
コンクリート標	2	
金属標	4	
合成樹脂標	5	
天然岩石標	6	
固定地物標	7	
図根標	10	
石塚	11	
土塚	12	
予備標	13	
無標	14	

標識状況コード番号		×
完全	4	
破損	5	
不明	6	
亡失	7	
転倒	8	
傾き	9	
無標	14	

◎増設及び改設する標識コード

	標識種類・処理				宿泊
	完全	補修	増改	無標	
1	39	20	90		154

		1		
		4		
		凡 例 15kg75cm=1 金 属 標=2 天然岩石標=3 合成樹脂標=4		
		1		
		1		
		1		
1				

◎宿泊区分コード

	宿泊	要検測	
		T S	コンパス
6	158	110	48

1	4	1
4	入力注意 事業所 = 1 保養所 = 2 その他 = 3 旅館 = 4	
4	4	1
1	4	1
1	4	1
1	4	1
1	4	1