

(水無平)



計画地の全景状況 (空撮)

画像 DJL_0147



山腹崩壊地の全景状況

画像 DJL_0142

(水無平)



No.1 谷止工計画地の状況（下流から）

画像 DSCN5734-5736.jpg

(水無平)



No.1 谷止工計画地の状況（上流から）

画像 DSCN5745

(水無平)



No.1 谷止工右岸袖部の取り付け状況
画像 DSCN5740



No.1 谷止工左岸袖部の取り付け状況
画像 DSCN5741

(水無平)



No.1 山腹工_No.1～No.2 土留工計画地の状況

画像 DSCN5786-5787

(水無平)



No.1 山腹工_No.3 土留工計画地の状況

画像 DSCN5781