





年 度	令和 年度	
図 面 名	位 置 図	
施 行 地	鹿児島県 肝属郡 肝付町 波見地内 日平国有林 76林班 り1小班	
工 事 名	日平治山工事(76)	
図 面 番 号	6 葉 中 1 号	縮 尺 1:50,000
設 計 者	(株)森林テクニクス	製図者 恒松 照査者 川部
九州森林管理局	大隅森林管理署	設 計 年 月 令和 6年 9月



凡	例
	新設谷止工
	溪床
	測点及び測線
	道路
	岩壁
	岩露
	崩壊地
	林班界
	針広葉樹

年 度	令和 年度			
図 面 名	平 面 図			
施 行 地	鹿児島県 肝属郡 肝付町 波見地内 日平国有林 76林班 1小班			
工 事 名	日平治山工事(76)			
図 面 番 号	6 葉中 2 号	縮尺	1: 1000	
設 計 者	(株)森林テクノス	製図者	恒松	照査者 川部
九州森林管理局	大隅森林管理署	設 計 年 月	令和 6 年 9 月	

日平(76)地区



測 点 No.19 の No.1 谷 止 工 計 画 地 の 状 況 IMG_4026