

林道通行状況情報

森林事務所	林道名	現在の状況			登山対象山岳名	備考
		終点まで通行可=○ 通行不可=×	通行不可の具体的な場所又は起点からの距離(km)	原因 (落石、路肩決壊等)		
東郷	田原林道	○				狭路であり離合注意
東郷	丸山林道(軽車道)	×	官民界～1.6km地点	路面流出		車輛旋回箇所を表示
東郷	多武ノ木林道	×	69・70林班界～1.0km地点	落石・路面流出	万吉山～尾鈴山	69/70林班界(峠)に駐車
東郷	矢研林道	×	0.2km地点～1.4km地点	落石・路面流出		
東郷	龍馬林道	○				
東郷	木浦谷林道	×	林道終点手前	崩土・落石	三方岳	
東郷	樫葉林道	×	約2.0km地点	法面崩土・路肩決壊	三方岳	
上椎葉	七ツ山林道	×	林道入口手前作業道	法面崩壊		
上椎葉	不土野林道	×	林道入口手前民有地	崩壊		
上椎葉	木浦林道	×	起点より2.2km地点路肩決壊	路肩決壊		工事の為、4月上旬から9月末まで通行止
尾前	椎葉林道	○			高岳、国見岳	
尾前	上の小屋林道	○				
尾前	椎葉林道松之坂支線	×	1.9km地点	路面流出		工事の為、4月上旬頃から工期7月末まで通行止
尾前	椎葉白岩林道	×	1.8km地点	路肩決壊・路面流出		
尾前	椎葉林道コヤンバ側	×	0.8km地点	法面崩壊		
尾前	椎葉門割林道	×	140・141林班界	法面崩壊	国見岳	工事の為、4月上旬から8月末まで通行止

森林事務所	林道名	現在の状況			登山対象山岳名	備考
		終点まで通行可=○ 通行不可=×	通行不可の具体的な場所又は起点からの距離(km)	原因 (落石、路肩決壊等)		
延岡	桧山林道	○				
延岡	桧山林道152支線	○				
延岡	祝子川林道	×	登山道入口までは通行可、登山道入口より奥は落石多数		大崩山	
延岡	祝子川林道150支線	×	祝子川林道登山道入口までは通行可			
北方	桧山林道二股側	○				
北方	桧山林道131支線	×	2.5km地点	路肩決壊		
北方	二股林道	○	終点手前まで通行可			
北方	東谷林道	×	0.9km地点	崩土		
高千穂	土呂久林道(尾平トンネルより右側)	○				落石多い為、通行注意
高千穂	土呂久林道(尾平トンネルより左側)	○			古祖母	
高千穂	土呂久林道(尾平トンネルより左側)	○(惣見側から)			障子ヶ岳	
高千穂	親父山林道	×	0.1km地点	路面流失	親父山	
高千穂	祖母山林道	○			祖母山	
高千穂	小原井越林道	○				
高千穂	揺岳林道	×	起点より1.0km地点	路面流失		
高千穂	白岩林道	○			向坂山	
高千穂	白岩林道波帰支線	○			白岩山、向坂山	
高千穂	木浦林道	○				

森林事務所	林道名	現在の状況			登山対象山岳名	備考
		終点まで通行可=○ 通行不可=×	通行不可の具体的な場所又は起点からの距離(km)	原因 (落石、路肩決壊等)		
第一日之影	千軒平林道	×	起点から8.7km地点	路肩決壊		国有林入口に施錠あり
第一日之影	日隠林道	×	約4.5km地点工事		五葉岳、トッキン岳	工事の為、5月9日頃から10月末まで通行止
第一日之影	日隠林道40支線	×	起点から1.0km地点	路面決壊	日隠山	
第一日之影	日隠林道44支線	×	起点から	路面流出		
第二日之影	夏木林道	×	起点より3.6km地点	落石		
第二日之影	奥村林道	○			傾山	
第二日之影	奥村林道前奥支線	○			傾山	工事箇所の為(入口をロープで通行止め)
第二日之影	奥村林道本谷山支線	×	起点より2.7km地点	崩土、林道決壊		
八戸	猪之内林道	×	起点から1.1km地点より通行不可	落石		
八戸	だき山林道	×	起点から1.0km地点より通行不可	路面流出		
八戸	鬼ノ目山林道	×	民有林界より3.2kmより通行不可	路肩決壊		
八戸	鬼ノ目山林道18支線	×	起点以降	落石、崩壊多数	鬼ノ目山	
八戸	比叡山林道	×	起点より1.7km地点	路肩決壊		
八戸	比叡山林道24支線	×	起点より	路面流出	大崩山	
八戸	比叡山林道31支線	×	崩壊のため通行不可		大崩山、鹿納山	