

大隅湖周辺

災害後の状況

台風により溪流上流に0.49haの山崩れが発生しました。崩壊地からの土砂・立木が、市道に被害を与えると共に大隅湖にも流出しました。溪流内の土砂の流出の防止のため**治山ダム工**、崩壊地の早期復旧のため**山腹工**を実施しました。



山腹の緑化状況



災害復旧工事において**木材**を活用することにより、**環境に配慮**しました。



復旧後現在の状況