

県道71号線周辺状況2

台風により、県道上流の山が崩れ、流出した土砂は県道を横断して下流の鶏舎や農耕地に多大な被害が発生しました。直下県道及び下流部の保全のため、**治山ダム工**と**山腹工**を実施しました。



流出した土砂及び立木は県道を越え流出しました。



災害復旧前の状況
(流出した土砂)

県道71号線

復旧後7月時点の状況

