

令和 6 年 9 月 3 日
林 野 庁
九 州 森 林 管 理 局

台風 10 号に伴う森林被害等調査について
(ヘリコプター調査 (第 1 回))

九州森林管理局では、台風 10 号に伴う森林被害の状況を把握するため、関係県と連携してヘリコプターによる調査を実施しましたので、概要をお知らせします。

記

1 調査日及び場所 令和 6 年 9 月 2 日 (月) 宮崎県、鹿児島県、熊本県内の
国有林及び民有林

2 調 査 結 果 別添のとおり

今回のヘリ調査において、宮崎県内の民有林で数カ所の崩壊地が確認されました。

また、宮崎県内の国有林林道で一部崩落が確認されました。

引き続き地上からも調査を実施し、森林被害の把握に努めてまいります。

【問い合わせ先】

林野庁九州森林管理局

計画保全部 治山課

担当者：治山課長 中島朝和

課長補佐 田中國康

電 話：096-328-3631




令和6年台風10号に伴う森林被害調査（ヘリ調査）の結果（R6.9.2）


林野庁
九州森林管理局

1. 調査年月日：令和6年9月2日（月）
2. 調査場所：【第1フライト】鹿児島県（薩摩半島・大隅半島付近）の国有林及び民有林
3. 調査実施機関：林野庁九州森林管理局、鹿児島県
4. 調査結果の概要

上空からの目視による調査では、今般の台風10号による新たな崩壊地は確認されませんでした。
引き続き、関係機関とも連携しつつ、地上調査による被害状況の把握に努めて参ります。



1. 調査年月日：令和6年9月2日（月）
2. 調査場所：【第2フライト】宮崎県（中部地域・北部地域）の国有林及び民有林
3. 調査実施機関：林野庁九州森林管理局、宮崎県
4. 調査結果の概要
- 上空からの目視による調査で、椎葉村の一部の山林(③)及び五ヶ瀬町の一部の林道(④)において、今般の台風10号による新たな崩壊が確認されました。
- 引き続き、関係機関とも連携しつつ、地上調査による被害状況の把握に努めて参ります。



令和6年台風10号に伴う森林被害調査（ヘリ調査）の結果（R6.9.2）

林野庁
九州森林管理局

1. 調査年月日：令和6年9月2日（月）
2. 調査場所：【第3フライト】宮崎県（南部地域）の国有林及び民有林
3. 調査実施機関：林野庁九州森林管理局、宮崎県
4. 調査結果の概要

上空からの目視による調査で、宮崎県南部地域では、今般の台風10号による新たな崩壊地は確認されませんでした。
引き続き、関係機関とも連携しつつ、地上調査による被害状況の把握に努めて参ります。

