

令和7年8月15日
林 野 庁
九州森林管理局

令和7年8月6日からの大雨に伴う森林被害調査について
(ヘリコプター調査(第3回))

九州森林管理局では、令和7年8月6日からの大雨に伴う森林被害の状況を把握するため、関係県と連携してヘリコプターによる調査を実施しましたので、概要をお知らせします。

記

- 1 調査日及び場所 令和7年8月15日(金) 福岡県、佐賀県、大分県内の森林(民有林及び国有林)
- 2 調査結果 (飛行ルート及び調査概要は別添を参照)
福岡県、佐賀県、大分県内の民有林及び国有林の被害状況について上空から確認したところ、山腹崩壊地は確認されませんでした。
引き続き、地上調査を実施し、森林被害の把握に努めてまいります。
※ 地上からの調査において、福岡県宗像市で山腹崩壊を確認。

【問い合わせ先】

林野庁九州森林管理局

計画保全部 治山課

担当者：治山課長 中島朝和

課長補佐 田中國康

電 話：096-328-3631



令和7年8月6日から大雨に伴う森林被害調査（ヘリ調査）の結果（R7.8.15）

林野庁
九州森林管理局

1. 調査年月日：令和7年8月15日（金）
2. 調査場所：【第1フライト】福岡県（西部）、佐賀県の民有林及び国有林
3. 調査実施機関：林野庁九州森林管理局、佐賀県
4. 調査結果の概要

上空からの目視による調査において、新たな山腹崩壊地は確認されませんでした。



令和7年8月6日から大雨に伴う森林被害調査（ヘリ調査）の結果（R7.8.15）

林野庁
九州森林管理局

1. 調査年月日：令和7年8月15日（金）
2. 調査場所：【第2フライト】福岡県（北部・東部）、大分県（西部）の民有林及び国有林
3. 調査実施機関：林野庁九州森林管理局
4. 調査結果の概要

上空からの目視による調査において、新たな山腹崩壊地は確認されませんでした。

※福岡県宗像市の山腹崩壊は、UAVにより確認したものの。

※国土地理院地図を利用して作成

凡例：  飛行ルート



①福岡県宗像市(国有林)
山腹崩壊を確認（UAVにより撮影）



⑥福岡県筑紫野市(国有林・民有林)
被害は確認されなかった



⑤福岡県朝倉市(国有林・民有林)
被害は確認されなかった



③大分県中津市(国有林)
被害は確認されなかった



④大分県日田市(民有林)
被害は確認されなかった



②福岡県北九州市(国有林・民有林)
被害は確認されなかった

