

令和 8 年 7 月 30 日
林 野 庁
九 州 森 林 管 理 局

令和 8 年熊本地震に伴う森林被害調査について
(ヘリコプター調査 (第 1 回))

九州森林管理局では、令和 8 年熊本地震に伴う森林被害の状況を把握するため、関係県と連携してヘリコプターによる調査を実施しましたので、概要をお知らせします。

記

- 1 調査日及び場所 令和 8 年 7 月 30 日 (木) 長崎県、熊本県内の森林(国有林及び民有林)
- 2 調 査 結 果 (飛行ルート及び調査概要は別添を参照)
長崎県、熊本県の国有林及び民有林の被害状況について上空から確認したところ、数か所の山腹崩壊を確認しました。
また、長崎県島原市眉山国有林において広範囲の表層剥離を確認しました。
引き続き、地上調査を実施し、森林被害の把握に努めてまいります。

【問い合わせ先】

林野庁九州森林管理局

計画保全部 治山課

担当者：治山課長

課長補佐

電 話：096-328-3631




令和8年熊本地震に伴う森林被害調査（ヘリ調査）の結果（R8.7.30）

林野庁
九州森林管理局

1. 調査年月日：令和8年7月30日（木）
2. 調査場所：【第1フライト】熊本県（西部）の国有林及び民有林
3. 調査実施機関：林野庁九州森林管理局、熊本県
4. 調査結果の概要

上空からの目視による調査において、数ヶ所の山腹崩壊を確認しました。
引き続き、関係機関とも連携しつつ、地上調査による被害状況の把握に努めてまいります。



令和8年熊本地震に伴う森林被害調査（ヘリ調査）の結果（R8.7.30）

林野庁
九州森林管理局

1. 調査年月日：令和8年7月30日（木）
2. 調査場所：【第2フライト】長崎県（南部）、熊本県（北部）の国有林及び民有林
3. 調査実施機関：林野庁九州森林管理局、長崎県
4. 調査結果の概要

上空からの目視による調査において、普賢岳で溶岩ドームの一部崩落、眉山は広範囲の表層剥離を確認しました。

引き続き、関係機関とも連携しつつ、地上調査による被害状況の把握に努めてまいります。

※国土地理院地図を利用して作成

凡例：  飛行ルート




①長崎県大村市（国有林）
目立った被害は確認されなかった



⑤熊本県菊池市（民有林）
目立った被害は確認されなかった



②長崎県島原市「普賢岳」（国有林）
溶岩ドームの一部崩落を確認した



④熊本県熊本市「金峰山」（国有林）
目立った被害は確認されなかった



③長崎県島原市「眉山」（国有林）
広範囲の表層剥離を確認した



近景

遠景

