

平成24年7月30日
林野庁 九州森林管理局

九州北部豪雨災害に伴う被害調査の完了について

九州森林管理局は、熊本県の要請を受け7月19日から実施してきた九州北部豪雨災害に係る民有林の被害調査を7月27日に完了しました。

○被害調査の概要

位 置 熊本県の北東部、阿蘇五岳のうち、根子岳から高岳を経て中岳に至る北側斜面一帯

調査区域 2,436ha

調査内容 溪間工435基の被害状況

調査期間 平成24年7月19日～27日

調査人員 外業調査46人 内業とりまとめ12人 計58人



被害を受けたコンクリートダム（黒川本流）



流木を捕捉した鋼製ダム（黒川本流）



土石を捕捉したコンクリートダム（黒川第4支流）