


作業要領受講中  
平成8年4月10日



施工前



施工中





施工中  
杭止



施工中



施工中  
傾斜地 1m間隔に張



施工後



施工中  
カシ類等の蒔種



施工中  
平坦部 2-3m間隔に張付



施工中  
カシ類等の蒔種






終点付近  
カシ類の発芽状況




ハリシバエース  
発芽状況



天然下種更新  
試験プロット



ハリシバエース  
発芽状況



土留  
丸太



入口  
付近

非施工区  
対象地


平成8年6月3日発芽状況



アラカシ



センダン



ハハシバエーフ

