

物件明細書

【第1号物件】

- 1 品名 普通自動車（乗用・ステーションワゴン）
- 2 数量 1台
- 3 車名 スバル フォレスター（形式：DBA-SHJ）
- 4 登録番号 高知300て 65-30
- 5 登録年月 平成24年3月
- 6 走行距離 120,255km
- 7 車検期限 令和7年3月13日
- 8 自賠責保険 ー （車検切れ）
- 9 自動車重量税 ー
- 10 リサイクル券 13,000円

11 基本情報

排気量	ミッション	燃料種類	乗車定員	ドア数
1.99 L	AT	ガソリン	5人	5枚

12 仕様・オプション・装備（該当するものに○）

エアコン	パワーステアリング	パワーウィンドウ	A B S	4 W D
○	○	○	○	○
エアバッグ	E T C 車載器	カーステレオ	カーナビ	アルミホイール
○		○		○

13 上記以外の仕様・オプション・装備

バックミラードラレコ

14 車両状態

山林現場において乗用していたため、車体に傷やへこみ、内装に傷や汚れあり
車体サビあり
バッテリー不調
（車検切れにつき不動車）

※ 買受者は、乗用の開始にあたり必要な整備を行い、十分な安全確認を行ったうえで運行すること。

物件明細書

【第2号物件】

- 1 品名 普通自動車（乗用・ステーションワゴン）
- 2 数量 1 台
- 3 車名 ニッサン エクストレイル（形式：DBA-NT32）
- 4 登録番号 高知300な 50-95
- 5 登録年月 平成28年2月
- 6 走行距離 63,445km
- 7 車検期限 令和7年2月17日
- 8 自賠責保険 ー （車検切れ）
- 9 自動車重量税 ー
- 10 リサイクル券 10,850円

11 基本情報

排気量	ミッション	燃料種類	乗車定員	ドア数
1.99L	AT	ガソリン	5人	5枚

12 仕様・オプション・装備（該当するものに○）

エアコン	パワーステアリング	パワーウィンドウ	A B S	4 W D
○	○	○	○	○
エアバッグ	E T C 車載器	カーステレオ	カーナビ	アルミホイール
○	○	○	○	○

13 上記以外の仕様・オプション・装備

14 車両状態

山林現場において乗用していたため、車体に傷やへこみ、内装に傷や汚れあり
車体サビあり
バッテリー不調
（車検切れにつき不動車）

※ 買受者は、乗用の開始にあたり必要な整備を行い、十分な安全確認を行っただけで運行すること。

物件明細書

【第3号物件】

- 1 品名 普通自動車（乗用・ステーションワゴン）
- 2 数量 1台
- 3 車名 ミツビシ RVR（型式：DBA-GA4W）
- 4 登録番号 高知300に 40-39
- 5 登録年月 平成29年11月
- 6 走行距離 76,067 km
- 7 車検期限 令和8年11月19日
- 8 自賠責保険 17,650 円 （保険満了日：令和08年12月20日）
- 9 自動車重量税 24,600 円
- 10 リサイクル券 12,230円

11 基本情報

排気量	ミッション	燃料種類	乗車定員	ドア数
1.79L	A T	ガソリン	5人	5枚

12 仕様・オプション・装備（該当するものに○）

エアコン	パワーステアリング	パワーウィンドウ	A B S	4 W D
○	○	○	○	○
エアバッグ	E T C 車載器	カーステレオ	カーナビ	アルミホイール
○		○		

13 上記以外の仕様・オプション・装備

14 車 両 状 態

山林現場において乗用していたため、車体に傷やへこみ、内装に傷や汚れあり
車体サビあり
バッテリー不調

※ 買受者は、乗用の開始にあたり必要な整備を行い、十分な安全確認を行ったうえで運行すること。

物件明細書

【第4号物件】

- 1 品名 軽自動車（貨物・バン）
- 2 数量 1 台
- 3 車名 ホンダ バモス（形式：GBD-HJ2）
- 4 登録番号 高知480い 94-60
- 5 登録年月 平成19年3月
- 6 走行距離 193,681km
- 7 車検期限 令和7年3月19日
- 8 自賠責保険 ー （車検切れ）
- 9 自動車重量税 ー
- 10 リサイクル券 8,600円

11 基本情報

排気量	ミッション	燃料種類	乗車定員	ドア数
0.65L	MT	ガソリン	4人	5枚

12 仕様・オプション・装備（該当するものに○）

エアコン	パワーステアリング	パワーウィンドウ	A B S	4 W D
○	○	○	○	○
エアバッグ	E T C 車載器	カーステレオ	カーナビ	アルミホイール
○				

13 上記以外の仕様・オプション・装備

14 車両状態

山林現場において乗用していたため、車体に傷やへこみ、内装に傷や汚れあり
車体サビあり

バッテリー不調

（車検切れにつき不動車）

※ 買受者は、乗用の開始にあたり必要な整備を行い、十分な安全確認を行ったうえで運行すること。

物件明細書

【第5号物件】

- 1 品名 軽自動車（貨物・バン）
- 2 数量 1台
- 3 車名 ダイハツ ハイゼット（形式：EBD-S331V）
- 4 登録番号 高知480か 14-80
- 5 登録年月 平成22年3月11日
- 6 走行距離 106,115km
- 7 車検期限 令和6年3月11日
- 8 自賠責保険 ー （車検切れ）
- 9 自動車重量税 ー
- 10 リサイクル券 8,220 円

11 基本情報

排気量	ミッション	燃料種類	乗車定員	ドア数
0.65L	MT	ガソリン	4人	5枚

12 仕様・オプション・装備（該当するものに○）

エアコン	パワーステアリング	パワーウィンドウ	A B S	4 W D
○	○	○	○	○
エアバッグ	E T C 車載器	カーステレオ	カーナビ	アルミホイール
○				

13 上記以外の仕様・オプション・装備

14 車 両 状 態

山林現場において乗用していたため、車体に傷やへこみ、内装に傷や汚れあり
車体サビあり

クラッチ不良

バッテリー不調

（車検切れにつき不動車）

※ 買受者は、乗用の開始にあたり必要な整備を行い、十分な安全確認を行ったうえで運行すること。