

## ドローンで高知県大月町柏島方面の海岸沿いの被害状況を調査

平成30年7月13日

四万十森林管理署

7月11日(水)、四万十森林管理署の職員が、ドローンにより上空から高知県大月町柏島方面の海岸沿いの林地被害状況の調査を行いました。小規模な林地崩壊(4箇所)が確認されたため被災箇所の写真などの状況を大月町に提供しました。

四万十森林管理署では、引き続き、地元自治体等と連携し、森林被害状況の把握と復旧に取り組んでまいります。

### ドローンで撮影した被害状況(大月町柏島方面の海岸沿い)



撮影場所



ドローンによる撮影画像（大月町柏島方面）

