

ドローンで高知県大豊町立川方面の被害状況を調査


平成30年8月3日

嶺北森林管理署

- 1 平成30年7月豪雨により県道5号線が通行止めとなっているため、大豊町の要請を受け、7月26日（木）、嶺北森林管理署の職員がドローンを飛ばして上空から高知県大豊町立川方面の林地被害状況の調査を行いました。
- 2 嶺北4町村と嶺北森林管理署は、平成29年5月に「嶺北地域における無人航空機等を活用した活動支援の運用に関する協定」を締結しました。今回の調査は、大豊町の要請を受け実施したものであり、ドローンで撮影した空中写真、オルソ画像、3次元データを大豊町に提供しました。
- 3 嶺北森林管理署は、引き続き、国有林・民有林双方の被害状況の把握と早期復旧に全力で取り組んでまいります。



ドローンで撮影した被災地の写真



オルソ画像



3次元画像

林地被害箇所位置図
(高知県大豊町立川)

