

令和7年8月19日から大雨による山地災害等の状況確認のための
林野庁東北森林管理局・秋田県合同ヘリ調査結果
(1フライト目 AM9:45~11:30)


令和7年8月26日

林野庁東北森林管理局・秋田県

令和7年8月19日からの大雨による山地災害等の調査について (ヘリコプターによる山地災害等調査・1フライト目)

林野庁 東北森林管理局

1. 要 因：令和7年8月19日からの大雨
2. 調査期間：令和7年8月25日 9：45～11：30
3. 調査場所：秋田県北部の民有林・国有林
4. 調査機関：東北森林管理局、秋田県



ヘリコプター搭乗
前打合せ状況

調査実施状況



東北森林管理局での
被害確認状況

ヘリコプターによる山地災害等調査（秋田県北部の調査結果）

林野庁 東北森林管理局

調査結果：今回のヘリ調査では、国有林において崩壊地 1 箇所（下図及び写真⑥）を確認しました。

引き続き、地上からも調査を実施し、被害状況の把握に努めてまいります。

注:破線(白色)が崩壊地



④民・国有林（北秋田市阿仁打当付近）



⑤民・国有林（北秋田市阿仁戸島内付近）



⑥国有林（北秋田郡上小阿仁村南沢付近）



①民・国有林（鹿角市八幡平付近）



②民・国有林（仙北市田沢湖付近）



③民有林（仙北市西木町付近）



令和7年8月19日から大雨による山地災害等の状況確認のための
林野庁東北森林管理局・秋田県合同ヘリ調査結果
(2フライト目 PM12:35~14:25)


令和7年8月26日

林野庁東北森林管理局・秋田県

令和7年8月19日から大雨による山地災害等の調査について (ヘリコプターによる山地災害等調査・2フライト目)

林野庁 東北森林管理局

1. 要 因：令和7年8月19日から大雨
2. 調査期間：令和7年8月25日 12:35~14:25
3. 調査場所：青森県南部、秋田県北部の民有林・国有林
4. 調査機関：東北森林管理局、秋田県



ヘリコプターによる山地災害等調査（青森県南部、秋田県北部の調査結果）

林野庁 東北森林管理局

調査結果：今回のヘリ調査では、国有林において崩壊地 1 箇所（下図及び写真①）を確認しました。

引き続き、地上からも調査を実施し、被害状況の把握に努めてまいります。

注:破線(白色)が崩壊地


①国有林（大館市田代岱付近）



②民・国有林（大館市花岡付近）



③民・国有林（鹿角郡小坂町付近）



④国有林（十和田市十和田湖付近）



⑤国有林（鹿角市花輪付近）



⑥民・国有林（大館市比内町大葛付近）

