


岩手南部森林管理署 地震被害・対策実施箇所 位置図 (6月22日18:00現在)

凡例

-  森林管理署設置機器  
(カ…監視カメラ、シ…伸縮計、セ…土石流センサー)
-  緊急対策工事実施箇所
-  地震に起因する河道閉塞箇所
- ※ 点線の記号は工事未完了  



6月20日より着手

(準備中)

6月19日設置完了

作業中

6月19日設置完了

6月21日設置完了

作業中

桂沢林道等の緊急整備  
→作業中

(準備中)

民有林直轄事業区域

秋田森林管理署湯沢支署

東鳴瀬村

栗駒国定公園

花山村

土橋

北岩手

市野々原

鰐川

産女川

鰐井川

栗駒公園