

令和5年7月豪雨 仁別林道被災状況及び復旧状況 <仁別林道起点から仁別森林博物館まで> (R8.5.7作成)



旭又登山道入口

仁別林道起点から1.4km地点 (以降同じ)
道路側面崩落 L=34.0m

2.7km地点
道路側面崩落
L=34.0m

8.9km地点
道路崩壊 L=17.0m

仁別林道起点

山 仁別森林事務所

仁別森林博物館

6.8km地点
道路側面崩落 L=26.0m

7.7km地点
道路側面崩落
L=12.0m

5号



3号



4号

