

# 令和5年7月豪雨 仁別林道被災状況及び復旧状況 <仁別林道起点から仁別森林博物館まで> (R8.6.12作成)



仁別林道起点から1.4km地点 (以降同じ)  
道路側面崩落 L=47.0m

1号



2.7km地点  
道路側面崩落  
L=35.5m



2号

旭又登山道入口



仁別林道起点

山 仁別森林事務所

仁別森林博物館

8.9km地点  
道路崩壊 L=17.0m



6.8km地点  
道路側面崩落 L=30.0m

3号



7.7km地点  
道路側面崩落  
L=16.4m

4号



5号

