

林道被害の状況（仁別林道①）

災害 1 号箇所（起点から 1.4km 地点）



災害林道 2 号箇所（起点から 2.7km 地点）



林道被害の状況（仁別林道②）

災害3号箇所（起点から6.8km地点）



災害林道4号箇所（起点から7.7km地点）



林道被害の状況（仁別林道③）

災害 5 号箇所（起点から8.9km地点）



林道被害の状況（大竹沢林道）

災害箇所（起点から0.2km地点）



林道被害の状況（財の神林道①）

災害 1 – 1号箇所（起点から0.2km地点）



災害林道 1 – 2号箇所（起点から0.3km地点）



林道被害の状況（財の神林道②）

災害 2 号箇所（起点から 0.5km 地点）



林道被害の状況（財の神林道③）

災害 3 号箇所（起点から 1.3km 地点）



災害 4 号箇所（起点から 1.5km 地点）



林道被害の状況（七瀬沢林道）

災害箇所（起点から0.2km地点）

