

柏毛林道巡視

◎7月14日(月曜日)天気(晴)

7月10日の大雨による被害状況を確認するため、柏毛林道の巡視を行いました。

柏毛林道は、大開林道分岐より約200m地点において路盤の亀裂や路肩の崩落があり、車両の通行ができない状態となっていました。このため、現在柏毛林道は通行止めとなっています。

なお、柏毛林道は藤里駒ヶ岳登山口(樺岱コース)、小岳登山口のアクセス道路となっていますが、路盤の亀裂等による通行止めのため、登山口への通行はできなくなりました。

通行止期間:平成26年7月11日(金)~未定



柏毛林道路肩

路肩が崩落し、路盤に亀裂が生じていました。



柏毛林道路盤

亀裂が入り、段差が生じていました。