

日陰沢林道・小入川林道 巡視

9月7日(月曜日) 天気(晴)

ニホンジカ監視センサーカメラのデータ回収と併せて、センサーカメラ設置箇所及び周辺の林道の巡視を行いました。

日陰沢林道・小入川林道ともに路面洗掘や路肩決壊により、車両通行ができない状態でしたのでご注意ください。またツキノワグマを目撃しましたので、入山する際はクマ鈴を携帯する等、十分な対策をするように願います。



路面洗掘(日陰沢林道)



路肩決壊(小入川林道)



日陰沢林道でツキノワグマを目撃