

7月24日～26日豪雨 被災位置図(ボタラ沢林道)

縮尺1:20,000

0.8km路肩決壊


0.6km路肩決壊

被災箇所 林道起点より

秋田市

凡 例

被災箇所





No. 1

ボタラ沢林道

①-1

起点より0.6km地点

路肩決壊状況
(BP側より)

L=10m



No. 2

ボタラ沢林道

〃



No. 3

ボタラ沢林道

〃



No. 1

ボタラ沢林道

①-2

起点より0.8km地点

路肩決壊状況
(BP側より)

L=12m



No. 2

ボタラ沢林道

〃

No. _____

余 白