

7月24日～26日豪雨 被災位置図(露熊沢林道)

被災箇所 林道起点より0.3km地点

2092

へ2 ① 39↑ と ⑨ 180Q
 へ3 ① 39↑ め1 ⑨ 91Q90
 へ4 ① 39↑ る3 ⑧ 98↑55
 へ8 ① 89↑92 る5 ⑨ 98Q90
 へ10 ① 27↑ る6 ① 19↑
 へ11 ① 27↑ る7 ① 20↑
 へ12 ① 27↑ る8 ① 20↑
 へ13 ① 27↑ る9 ① 19↑
 へ17 ⑨ 89Q る10 ① 19↑
 へ18 ① 伐

被災箇所 林道起点より0.6km地点

被災箇所 林道起点より1.6km地点

被災箇所 林道起点より1.7km地点

被災箇所 林道起点より1.75km地点

凡

例

被災箇所





No. 1

露熊沢林道

①

起点より0.3km地点

路肩決壊状況
(EP側より)

L=20m



No. 2

露熊沢林道

②

起点より0.6km地点

路肩決壊状況
(BP側より)

L=20m



No. 3


露熊沢林道

③

起点より1.6km地点

路体流出状況
(EP側より)

L=6m



No. 4

露熊沢林道

④

起点より1.7km地点

路体流出状況
(EP側より)

L=8m



No. 5

露熊沢林道

⑤

起点より1.75km地点

路体流出状況
(EP側より)

L=10m



No. 6

露熊沢林道

⑤

//