

7月24日～26日豪雨 被災位置図(一の又林道)

被災箇所 林道起点より0.7km地点

被災箇所 林道起点より0.4km地点

被災箇所 林道起点より0.2km地点

被災箇所 林道起点より1.0km地点

被災箇所 林道起点より1.1km地点

被災箇所 林道起点より1.2km地点

凡	例
被災箇所	



No. 1

一の又林道

①

起点より0.2km地点

路肩決壊状況
(BP側より)

L=20m



No. 2

一の又林道

②

起点より0.4km地点

路肩決壊状況
(BP側より)


L=8m



No. 3

一の又林道

〃



No. 4

一の又林道

③

起点より0.7km地点

路肩決壊状況
(BP側より)

L=30m



No. 5


一の又林道

④-1

起点より1.0km地点

路肩決壊状況
(BP側より)

L=15m



No. 6

一の又林道

④-2

起点より1.1km地点

路肩決壊状況
(BP側より)

L=10m



No. 7

一の又林道

④-3

起点より1.2km地点

路肩決壊状況
(側面より)

L=30m



No. 8

一の又林道

④-3

//

(EP側より)

No. _____

余 白