7月24日～26日豪雨　被災位置図（姫ヶ岳林道）

被災箇所　林道起点より2.0km地点～2.15km地点



No. 1

姫ヶ岳林道

①

起点より2.0km地点～

路体決壊

(BP側より)

L=150m

No. 2

姫ヶ岳林道

①

〃

(EP側より)

No. 3

姫ヶ岳林道

①

〃

(BP側より)

No. 4

姫ヶ岳林道

①

起点より2.0km地点～

路体決壊

（ドローン撮影）

L=150m

No. 5

姫ヶ岳林道

①

起点より2.0㎞地点～

路体決壊

（ドローン撮影）

L=150m

No. 6

姫ヶ岳林道

①

起点より2.0km地点～

路体決壊

（ドローン撮影）

L=150m