

7月24日～26日豪雨 被災位置図(孫沢林道)

代川 森

米代東部

縮尺1:20,000

第6次国有林野

面積 6

8片

注. 林班番号の下の記


- 2092
- へ₂ ① 39ㄥ と ② 180㉠
 - へ₃ ① 39ㄥ ぬ₁ ② 91㉠90
 - へ₄ ① 39ㄥ る₃ ② 98ㄥ55
 - へ₈ ① 89ㄥ92 る₅ ② 98㉠90
 - へ₁₀ ① 27ㄥ る₆ ① 19ㄥ
 - へ₁₁ ① 27ㄥ る₇ ① 20ㄥ
 - へ₁₂ ① 27ㄥ る₈ ① 20ㄥ
 - へ₁₃ ① 27ㄥ る₉ ① 19ㄥ
 - へ₁₇ ② 89㉠ る₁₀ ① 19ㄥ
 - へ₁₈ ① 伐



被災箇所 林道起点より1.5km地点

凡 例

被災箇所





No. 1

孫沢林道

①

起点より1.5km地点

L=20m

BP側より



No. 2

孫沢林道

〃

EP側より



No. 3

孫沢林道

〃

BP側より

路体流出状況