

# 7月24日～26日豪雨 被災位置図(小田瀬林道)

縮尺1:20,000

被災箇所 林道起点より1.4km地点


被災箇所 林道起点より1.7km地点

被災箇所 林道起点より1.8km地点

秋田市

凡 例

被災箇所





No. 1

小田瀬沢林道

①

起点より1.4km地点

L=20m

BP側より



No. 2

小田瀬沢林道

〃

上流側より



No. 3

小田瀬沢林道

〃

下流側より



No. 4

小田瀬沢林道

〃

起点より1.4km地点

L=20m

EP側より



No. 5

小田瀬沢林道

〃

〃

〃



No. 6

小田瀬沢林道

〃

〃

〃



No. 1

小田瀬沢林道

①

起点より1.7km地点

L=15m

BP側より



No. 2

小田瀬沢林道

〃

〃

No. 3

小田瀬沢林道

〃

〃

余 白



No. 4

小田瀬沢林道

〃

起点より1.7km地点

L=15m

BP側より



No. 5

小田瀬沢林道

〃

〃

〃

No. 6

小田瀬沢林道

〃

〃

〃

余 白



No. 7

小田瀬沢林道

①

起点より1.7km地点

L=15m

EP側より



No. 8

小田瀬沢林道

〃

〃



No. 9

小田瀬沢林道

〃

〃



No. 10

小田瀬沢林道

①

起点より1.7km地点

L=15m

EP側より



No. 11

小田瀬沢林道

〃

No. 12

小田瀬沢林道

〃

余 白



No. 1

小田瀬沢林道

①

起点より1.8km地点

L=15m

EP側より



No. 2

小田瀬沢林道

〃

EP側より



No. 3

小田瀬沢林道

〃

EP側より